

**RANG LISTA STAMBENIH ZGRADA KOJE SU UČESTVOVALE NA JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE
ADAPTACIJE KROVOVA**

REDNI BROJ	ULICA	UPRAVNIK	I. GRAĐEVINSKO STANJE KROVA	BODOVI	II. STANJE KROVNE KONSTRUKCIJE	BODOVI	III. MATERIJAL OD KOJEG JE IZRAĐEN POSTOJEĆI KROVNI POKRIVAČ	BODOVI	IV. GODINA IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE	BODOVI	UKUPNO BODOVA
1	37 Divizije 5/A	Snežoljub Marić	krovni pokrivač nije u funkcionalnom stanju	20	noseći elementi krovne konstrukcije oštećeni	20	ondulina	40	1970	20	100.00
2	37 Divizije br.17/11	Slavica Gomilanović	krovni pokrivač nije u funkcionalnom stanju	20	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	ondulina	40	1970	20	90.00
3	37 Divizije br.52 i 50	Darko Palibrk i Slavko Devedžić	krovni pokrivač nije u funkcionalnom stanju	20	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	ondulina	40	1970	20	90.00
4	37 Divizije br.56	Nataša Zečević	krovni pokrivač nije u funkcionalnom stanju	20	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	ondulina	40	1970	20	90.00
5	Mila Peruničića br.16	Enver Bećović	krovni pokrivač nije u funkcionalnom stanju	20	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	salonit	30	1960	20	80.00
6	Mila Peruničića br.14	Borjan Džogaz	krovni pokrivač nije u funkcionalnom stanju	20	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	salonit	30	1960	20	80.00
7	Mila Peruničića br.12	Sandra Martić	krovni pokrivač nije u funkcionalnom stanju	20	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	salonit	30	1960	20	80.00

8	Omladinska 13 i 15	Jelena Dragaš	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije oštećeni	20	crijep	20	1957	20	70.00
9	Omladinska br.33 i 35	Novak Vraneš i Božidar Čabarkapa	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije oštećeni	20	crijep	20	1958	20	70.00
10	Voja Đenisijevića br.24	Tanja Popović	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep	20	1950	20	60.00
11	Boška Buhe br.1	Đordđije Crnogorac	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep	20	1955	20	60.00
12	Voja Đenisijevića br.8-10	Lendra doo	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep	20	1956	20	60.00
13	Narodne Omladine br.41	Lendra doo	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep	20	1957	20	60.00
14	Kralja Petra I br.28	Goran Laović	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep	20	1958	20	60.00
15	Boračka br.1	Lendra doo	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep	20	1960	20	60.00
16	Skopljanska P+8	Lendra doo	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	eternit ploče-salonit	30	1988	10	60.00

17	Obilićeva I/1 zgrada A	Gojko Leovac	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	eternit ploče-salonit	30	1990	10	60.00
18	Obilićeva A-III	Lendra doo	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	eternit ploče-salonit	30	1990	10	60.00
19	Obilićeva C-I	Miloje Vojinović	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	eternit ploče-salonit	30	1990	10	60.00
20	Obilićeva A-II	Miljan Leovac	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	eternit ploče-salonit	30	1990	5	55.00
21	Skerlićeva br.25	Bojan Bajčeta	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep-falcovani ravni lim	20	1974	15	55.00
22	Skerlićeva br.21	Lendra doo	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep-falcovani ravni lim	20	1974	15	55.00
23	Skerlićeva br.23	Lendra doo	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep-falcovani ravni lim	20	1974	15	55.00
24	Skerlićeva br.27	Svetlana Veljić	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep-falcovani ravni lim	20	1974	15	55.00
25	Skerlićeva br.29	Lendra doo	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep-falcovani ravni lim	20	1974	15	55.00
26	Omladinska br.11	Goran Bajović	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep	20	1978	15	55.00

27	Omladinska BS 17	Almir Džinović	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep	20	1978	15	55.00
28	Omladinska BS 27/I	Lendra doo	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	crijep	20	1978	15	55.00
29	Kralja Petra I br.13	Predrag Ćirović	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	falcovani ravni lim	10	1960	20	50.00
30	Mila Peruničića br.13A	Lendra doo	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	falcovani ravni lim	10	1960	20	50.00
31	Mila Peruničića br.13b	Milenko Milićević	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	falcovani ravni lim	10	1960	20	50.00
32	II Proleterske GM1	Budimir Bajčetić	krovni pokrivač u funkcionalnom stanju	10	noseći elementi krovne konstrukcije nisu oštećeni	10	rebrasti lim	10	1984	10	40.00

KOMISIJA:

Duško Bošković _____

Smail Hrelja _____

Milko Matović _____

