EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA

Izdavanje goriva		Vrsta goriva	Vrsta maziva	Lit.	Kg.	Potpis
Datum	Mjesto					
POTROŠNJA		Po normi				
		Stvarna				
		+ -				

NAPOMENA:
Vozilo je duže vrijeme u kvaru jer je došlo do pucanja glave motora, stradala su cijevi i dizne. Vozilo je starosti 16 godina (proizvedeno 2007. godine) pa je samim tim veoma teško pronaći dijelove za popravku.

Obrazac putnog naloga za putničko vozilo (PN-3)

Prevoznik, pravno ili fizičko lice DOO „Lokalni putevi" – Pljevlja

Mjesto i datum izdavanja Pljevlja: 20.02.2023. godine

Serijski broj .....

PUTNI NALOG 056775

ZA PUTNIČKO VOZILO

Marka i tip putničkog vozila Hyndai santa fe

Registarske oznake PV AU 908 Broj sjedišta 5

Prezime i ime vozača .....

Relacija .....

Vrijeme važenja putnog naloga 20.02.2023 – 26.02.2023.

M.P. „ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ" ПЉЕВЉА

(potpis ovlašćenog lica za izdavanje putnog naloga)

Broj i datum potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila

Vozilo primio bez vidljivih nedostataka

(potpis vozača)

„ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ" ПЉЕВЉА

Vozilo je tehnički ispravno za vožnju

(potpis odgovornog lica za tehničku isravnost)

EVIDENCIJA KRETANJA VOZILA, PROVEDENOG VREMENA I UČINKA KOJU VODI VOZAČ

Datum	Stanje brojila	Relacija kretanja i zadržavanja vozila	Polazak	Dolazak	Vrijeme vožnje			Vrijeme stajanja			km		Prevezeni putnici	Primjedbe
					Vrijeme (5-4)	Odmori u toku vožnje	Zadržavanje na parkingu	Kvarovi na vozilu u toku vožnje	Smetnje na putu	Ostala zadržavanja	Sa putnicima	Bez putnika		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UKUPNO PO EVIDENCIJI:														
NAPOMENA:														